


OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poștal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de Identificare Fiscală: 14942091

Către:

Operatorii economici interesați de participarea la procedura de achiziție publică organizată de ONRC în vederea atribuirii acordului - cadru a serviciilor de întreținere și reparatii a sistemelor de securitate fizica (subsistem de detectie si alarmare la tentativa de efractie, subsistem de detectie si alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune cu circuit inchis), pentru ONRC si oficiile teritoriale COD CPV 50610000-4,

Urmare solicitării primite din partea unui operator economic, comisia de elaborare a documentatiei de atribuire aduce următoarea clarificare:

Întrebare:

Ca urmare a invitației de participare nr 386274/25.03.2016, privind aplicarea procedurii privind atribuirea contractului de achiziția „Servicii de întreținere și reparatii a sistemelor de securitate fizica (subsistem de detectie si alarmare la tentativa de efractie, subsistem de detectie si alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune cu circuit inchis), pentru ONRC si oficiile teritoriale”, va solicitem următoarele clarificări:

In fisa de date a achiziției la Cap. III.2.1. b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale, la pct. 3 se specifică: „Pentru loturile 3, 7, 9, 13, 14, 33, 36, 35, 37, 31 întrucât în aceste locații sunt montate subsisteme de detectie la incendiu care sunt interconectate cu subsistemele de detectie si alarmare la tentativa de efractie, ofertanții vor prezenta în termen de valabilitate, în origina, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul” un document (licență, atestat, etc) eliberat pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, aprobată de Ministerul Administrației și Internelor conform prevederilor art. 51 din Legea PSI nr. 307/2006, valabilă la data limită de depunere a ofertelor.”

Din descrierea componentei sistemelor în caietul de sarcini rezulta ca sistemele de la ORCT Constanța și ORCT Teleorman corespunzătoare loturilor 14 respectiv 36 nu conțin subsisteme de avertizare la incendiu ci subsisteme de control acces, în consecință nu este necesara autorizarea ISU.

Din aceeași descriere din caietul de sarcini rezulta ca sistemele de la ORCT Covasna și ORCT Dolj corespunzătoare loturilor 15 respectiv 17 au în componenta subsisteme de avertizare la incendiu, în consecință pentru aceste loturi este necesara autorizarea ISU.

Răspuns: Prin prezenta vă comunicăm că menținem cerința privind prezentarea unui document (licență, atestat, etc.) eliberat pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență aprobată pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru situații de Urgență aprobată de Ministerul Administrației și Internelor conform prevederilor art. 51 din Legea PSI nr. 307/2006, valabil la data limită de depunere a ofertelor pentru Loturile 14 și 36, aceasta fiind introdusă în cadrul cerințelor de calificare din următoarele motive:

- la sediul ORCT Teleorman există și subsistem de avertizare la incendiu, urmând ca interconectarea acestuia să se efectueze de către prestator, conform prevederilor cuprinse la pct. 5 din caietul de sarcini, potrivit cărora *“in locatiile unde sunt instalate subsisteme separate, se va verifica existenta si functionarea conexiunii intre cele doua subsisteme (subsistem detectie si semnalizare la tentativa de efractie cu subsistem detectie si semnalizare la incendiu). In locatiile unde nu exista realizata conexiunea intre cele doua subsisteme, aceasta se va realiza in cadrul abonamentului lunar de service cu precadere la prima revizie din cadrul contractului subsecvent nr. 1”*. Precizăm că subsistemul de securitate la incendiu menționat aparține proprietarului clădirii.

- la sediul ORCT Constanța există elemente de detecție, avertizare și alarmare la incendiu incluse în structura subsistemului de detecție și alarmare la tentativa de efracție. Această informație a fost adusă la cunoștința ofertanților la pct. 5 din caietul de sarcini după cum urmează: „*există locatii in care nu au fost implementate subsisteme de detectie si semnalizare la incendiu, dar au in componenta subsistemului de detectie si semnalizare la tentativa de efractie si detectori de incendiu (a se vedea tabelele fiecarei locatii)*”.

Referitor la loturile 15 ORCT Covasna și 17 ORCT Dolj, vă comunicăm că aşa cum reiese din cadrul prevederilor art. 176 din OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea unor criterii de calificare pentru operatorii economici parțipanți la procedură reprezintă un drept al autorității contractante și nu o obligație. Precizăm că, în conformitate cu prevederile alin (2) art. 10 din HG 925/2006, cu modificările și completările ulterioare, cerințele minime pe care ofertanții trebuie să le îndeplinească au fost stabilite în raport cu natura și complexitatea contractului de achiziție publică pentru fiecare dintre loturi.

Comisia de elaborare a documentației de atribuire

Președinte: Corneliu Barsan